


# FreeCAD für Elektroniker

Praktische Einführung in 3D-Modellierung  
vom Gehäuse bis zu Frontplatten



Dr. Thomas Duden



---

# FreeCAD für Elektroniker

Praktische Einführung in 3D-Modellierung  
vom Gehäuse bis zu Frontplatten



Dr. Thomas Duden

---

● © 2023: Elektor Verlag GmbH, Aachen.

1. Auflage 2023

● Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Buch veröffentlichten Beiträge, insbesondere alle Aufsätze und Artikel sowie alle Entwürfe, Pläne, Zeichnungen und Illustrationen sind urheberrechtlich geschützt. Ihre auch auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung ist grundsätzlich nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Die Informationen im vorliegenden Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Die in diesem Buch erwähnten Soft- und Hardwarebezeichnungen können auch dann eingetragene Warenzeichen sein, wenn darauf nicht besonders hingewiesen wird. Sie gehören dem jeweiligen Warenzeicheninhaber und unterliegen gesetzlichen Bestimmungen.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autor können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für die Mitteilung eventueller Fehler sind Verlag und Autor dankbar.

### ● Erklärung

Autor, Übersetzer und Verlag haben sich nach besten Kräften bemüht, die Richtigkeit der in diesem Buch enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Sie übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch Fehler oder Auslassungen in diesem Buch verursacht werden, unabhängig davon, ob diese Fehler oder Auslassungen auf Fahrlässigkeit, Versehen oder eine andere Ursache zurückzuführen sind, und lehnen jegliche Haftung hiermit ab.

● **ISBN 978-3-89576-543-8** Print

**ISBN 978-3-89576-544-5** eBook

● Satz und Aufmachung: D-Vision, Julian van den Berg | Oss (NL)

Druck: Ipskamp Printing, Enschede (NL)

Elektor-Verlag GmbH, Aachen

[www.elektor.de](http://www.elektor.de)

Elektor ist Teil der Unternehmensgruppe Elektor International Media (EIM), der weltweit wichtigsten Quelle für technische Informationen und Elektronik-Produkte für Ingenieure und Elektronik-Entwickler und für Firmen, die diese Fachleute beschäftigen. Das internationale Team von Elektor entwickelt Tag für Tag hochwertige Inhalte für Entwickler und DIY-Elektroniker, die über verschiedene Medien (Magazine, Videos, digitale Medien sowie Social Media) in zahlreichen Sprachen verbreitet werden. **[www.elektor.de](http://www.elektor.de)**



# Contents

<b>Kapitel 1 • Einleitung</b>	<b>9</b>
<b>Kapitel 2 • Hinweise zur Benutzung von FreeCAD</b>	<b>10</b>
2.1. Erweitern des Funktionsumfangs von FreeCAD	10
2.2. AddOns	11
2.2.1. Workbenches	11
2.2.2. Makros	11
2.2.3. Zusatzfunktionen starten	12
2.3. Arbeitsbereiche und Kontextmenüs	12
2.4. Automatisches Umschalten des Arbeitsbereiches	12
2.5. Die Baumansicht	12
2.6. Das Ausgabefenster	13
<b>Kapitel 3 • Gliederung von Designs</b>	<b>15</b>
3.1. Std-Part-Container und Körper (Body)	15
3.2. Placement versus Attachment	16
3.3. Assembly oder Std-Part-Container?	17
3.4. Das topologische Benennungsproblem	17
3.5. Skizzen und Referenzobjekte	17
3.6. Weitere Strategien zur Vermeidung des topologischen Benennungsproblems	18
3.7. Vermeidung von repetitiver Arbeit durch Gliederung in Einzelteile	18
3.8. Immer mit dem Std-Part-Container beginnen	18
3.9. "Formbinder" und "Formbinder für Teilobjekte"	19
3.9.1. Formbinder (blau)	20
3.9.2. Formbinder für Teilobjekt (grün)	20
3.9.3. Referenzen beim Einfügen von Std-Part-Containern	21
3.9.4. Referenzen nach dem Einfügen neu definieren	23
<b>Kapitel 4 • Einzelteile anlegen – Erste Schritte</b>	<b>26</b>
4.1. Wie viel Detailtreue ist wichtig?	26
4.2. Einfache Einzelteile	26
4.2.1. Das einfache Distanzstück – Schritt für Schritt	26
4.3. Farbwahl versus Darstellungsmodus	33

4.4. Zusammengesetzte Einzelteile . . . . .	33
4.4.1. Befestigungselemente für das Distanzstück. . . . .	34
4.5 Einzelteile mit Befestigungselementen ersparen Arbeit. . . . .	51
4.6. Ein- und Ausblenden von Elementen . . . . .	52
4.7. Weitere Beispiele von zusammengesetzten Bauteilen . . . . .	52
<b>Kapitel 5 • Arbeiten mit Blech . . . . .</b>	<b>53</b>
5.1. Beispiel Blockbatteriehalter . . . . .	53
5.2. Die Abwicklung erzeugen. . . . .	68
5.3. Die Abwicklung exportieren . . . . .	70
5.4. Eine Zeichnung des Teils anfertigen . . . . .	74
5.5. Den Biegeplan erstellen. . . . .	81
5.6. Beispielfotos für den Batteriehalter . . . . .	84
<b>Kapitel 6 • Baugruppen . . . . .</b>	<b>86</b>
6.1. Verwendung von "Assembly"-Workbenches oder Std-Part Container? . . . . .	86
<b>Kapitel 7 • Eine Baugruppe am Beispiel: Elektor ESR-Meter als einfaches Frontplattenprojekt . . . . .</b>	<b>87</b>
7.1. Anlage der Gliederung. . . . .	87
7.2. Vorbereitung – Anlage der Baumansicht . . . . .	87
7.2.1 Anlage der Frontplatte. . . . .	88
7.2.2. Platzierung des Stufenschalters . . . . .	90
7.2.3. Assoziative Anlage der Ausschnitte – Formbinder für Teilobjekt . . . . .	93
7.2.4. Der Drehknopf und sein Platz in der Gliederung. . . . .	98
7.2.5. Das assoziative Modell testen . . . . .	99
7.2.6. Die Polklemmen. . . . .	102
7.2.7. Das Anzeigeinstrument platzieren . . . . .	115
7.2.8. Komponenten von der Rückseite platzieren: Die Kabelsockel. . . . .	118
7.2.9. Den Batteriehalter einbauen . . . . .	124
7.2.10. Die Platine einsetzen . . . . .	129
<b>Kapitel 8 • Das Finish am Beispiel ESR-Meter . . . . .</b>	<b>143</b>
8.1. Führungslinien zeichnen . . . . .	143
8.1.1. Skizzen versus Path . . . . .	143
8.1.2. Führungslinien für den Stufenschalter . . . . .	143

---

8.1.3. Führungslinie für das Potentiometer . . . . .	154
8.2. Textgravuren erzeugen . . . . .	159
8.3. Anlage einfacher Zeichnungsblätter – dxf-Export . . . . .	164
8.3.1. TechDraw . . . . .	164
<b>Kapitel 9 • Ein komplexeres Design: Der Experimentiertrafo . . . . .</b>	<b>168</b>
9.1. Frontplatte. . . . .	168
9.1.1. Datei und Std-Part-Container vorbereiten . . . . .	168
9.1.2. Das Blech anlegen . . . . .	169
9.1.3. Einzelteile und Referenzen platzieren . . . . .	176
9.1.4. Ausschnitte anlegen . . . . .	183
9.1.5. Gravuren platzieren . . . . .	188
9.2. Rückwand . . . . .	191
9.2.1. Datei und Std-Part-Container vorbereiten . . . . .	191
9.2.2. Einzelteile platzieren . . . . .	192
9.2.3. Ausschnitte anlegen . . . . .	196
9.2.4. Gravuren platzieren . . . . .	198
9.3. Das Chassis . . . . .	198
9.3.1. Datei und Std-Part-Container vorbereiten . . . . .	198
9.3.2. Das Chassisblech befestigen . . . . .	211
9.3.3. Chassis, Frontplatte und Rückwand zusammensetzen. . . . .	217
9.3.4. Transformator platzieren. . . . .	224
9.3.5. Kabelführungssockel platzieren . . . . .	227
9.4. Eine Blechhaube assoziativ erzeugen . . . . .	235
9.4.1. Anlage der Skizzen für robuste Referenzen in Front- und Rückwand. . . . .	235
9.4.2. Wo gehören die Befestigungsschrauben hin. . . . .	261
9.4.3. Befestigungsschrauben für die Blechhaube . . . . .	261
9.4.4. Befestigungsschrauben für das Chassis . . . . .	265
9.4.5. Befestigungsschrauben für Frontplatte und Rückwand . . . . .	268
9.5. Die Abwicklung der Blechhaube erzeugen . . . . .	276
9.6. Beispielfotos – die erzeugte Realität . . . . .	276
<b>Kapitel 10 • Wie kann es weiter gehen? . . . . .</b>	<b>278</b>
10.1. Bauteilbibliotheken – Designrecycling . . . . .	278

10.2 Einbindung von Step-Modellen . . . . .	278
10.3. FreeCAD und KiCad . . . . .	278
10.3.1. Datemimport aus KiCad nach FreeCAD . . . . .	278
10.3.2. Erzeugung von 3D-Modellen für KiCad . . . . .	278
<b>Community-Ressourcen . . . . .</b>	<b>284</b>
<b>Quellenangaben . . . . .</b>	<b>285</b>
<b>Anhang A: Stufenschalter . . . . .</b>	<b>286</b>
<b>Anhang B: Potentiometer . . . . .</b>	<b>308</b>
<b>Anhang C: Telefonbuchse . . . . .</b>	<b>322</b>
<b>Anhang D: Kontrollleuchte . . . . .</b>	<b>346</b>
<b>Anhang E: Knebelschalter . . . . .</b>	<b>389</b>
<b>Anhang F: Kaltgerätebuchse . . . . .</b>	<b>423</b>
<b>Anhang G: 9V-Blockbatterie . . . . .</b>	<b>448</b>
<b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b>	<b>461</b>

---

## Kapitel 1 • Einleitung

Aus dem modernen Gerätedesign sind 3D-Werkzeuge nicht mehr wegzudenken. Sie erlauben die interaktive Modellierung von Gehäusen, Bedienelementen und komplexen Konstruktionen. Dabei kann die Packungsdichte der Komponenten maximiert werden, was Volumen einspart. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass es keine Bauteilkollisionen gibt, die bei der Endmontage sehr enttäuschend sein können.

3D-Konstruktionswerkzeuge leisten sich üblicherweise Firmen, die fünfstelligen Geldbeträge für Erwerb und Wartung investieren können. Für Studenten gibt es akademische Versionen zu erschwinglicheren Preisen, sowie Zugang zu Online-Lizenzen durch die Universität. Privatanwender und Hobbyisten hatten dagegen lange keinen einfachen Zugang zu diesen Werkzeugen.

Während der letzten Jahre entwickelte sich der 3D-Druck rasant und Lieferanten für Leiterplatten begannen, ihre Dienste auch nicht kommerziellen Kunden anzubieten. Die Community entwickelte dazu zwei erstaunliche Softwareprojekte: KiCad für Leiterplatten und FreeCAD für die mechanische Konstruktion. KiCad erlaubt neben dem Design der Leiterplatten auch den Export von 3D-Modellen und hat damit eine interessante Schnittstelle zur mechanischen Welt, die in FreeCAD zur Anwendung gebracht werden kann.

Dieses Buch soll Elektronikern, die sich für mechanische Erweiterungen ihrer Projekte interessieren, einen Startpunkt mit FreeCAD liefern. Es enthält in keiner Weise erschöpfende Erklärungen für die unzähligen Möglichkeiten von FreeCAD. Dennoch kann es helfen, den üblicherweise dornenreichen und oft frustrierenden Beginn des Lernprozesses mit dem umfangreichen Programm zu erleichtern.

Der Elektroniker benötigt dabei häufig nur eine kleine Teilmenge der umfangreichen Funktionen von FreeCAD, auf die wir uns hier bei typischen Beispielprojekten konzentrieren wollen: Das Erstellen von Einzelteilen, das Design einer Frontplatte oder das Erstellen eines einfachen Gerätes mit Chassis, Frontplatte, Rückwand und Haube. Hat man diese Schritte hinter sich gebracht, ist die Erweiterung auf komplexere Konstruktionen naheliegend, mit denen man auch aufwändigere Geräte kompakt und doch ohne größere Überraschungen bei der späteren Montage anlegen kann.

Alle Beispiele, auch das Leiterplatten-Design, sind als Dateien im zugehörigen online-Material enthalten und können, ganz im Sinne von FreeCAD, frei verwendet und weiter geteilt werden.

Da in diesem Buch auch ein Netztransformator eingesetzt wird, hier noch ein Hinweis zum Umgang mit Spannungen, die 50V AC bzw. 120V DC überschreiten: Diese sind lebensgefährlich - Arbeiten damit dürfen nur durch entsprechend ausgebildete Elektrofachkräfte erfolgen.

## Kapitel 2 • Hinweise zur Benutzung von FreeCAD

FreeCAD steht mittlerweile in der Paketverwaltung einiger Linux-Distributionen zur Verfügung. Für dieses Buch wird FreeCAD 0.20 auf der Tumbleweed-Plattform von openSuse verwendet. Man kann FreeCAD aber auch auf anderen Betriebssystemen, wie z.B. Microsoft Windows® betreiben.




Bild 2-1

Der Funktionsumfang von FreeCAD ist in verschiedene Arbeitsbereiche (workbenches) aufgeteilt. Man findet die Auswahl in der Mitte des Hauptmenüs als Combo-Box (Bild 2-1). Die hier am häufigsten genutzten Arbeitsbereiche sind "Part Design" (Erstellen von 3D Objekten) und "Part" (Erzeugung und Platzierung von 3D-Objekten), seltener "Draft" (zum Erstellen von Zeichnungselementen und Schriftkonturen für die Gravur) und "TechDraw" (zum Erstellen von technischen Zeichnungen und dxf-Vorlagen zum Fräsen). Für Blechteile gibt es noch die Erweiterung (add-ons) "Sheet Metal" und für das Einsetzen von Schrauben wird hier die Erweiterung BoltsFC verwendet.

### 2.1. Erweitern des Funktionsumfangs von FreeCAD

Wir beginnen gleich mit der Installation der für dieses Buch benötigten Erweiterungen. Die Art und Weise der Installation unterscheidet sich, je nachdem, in welcher Form die Erweiterungen vorliegen. Am bequemsten ist es, addons mit dem AddOn-Manager herunterzuladen.




Bild 2-2

## 2.2. AddOns

Zum Betrieb des AddOn-Managers benötigt man eine Internetverbindung. Wir starten den AddOn-Manager im Hauptmenü durch Auswahl von "Werkzeuge | AddOn-Manager". Es erscheint eine Warnung, dass die angebotenen Erweiterungen nicht vom FreeCAD-Team überprüft werden. Diese bestätigen wir mit "OK" und landen in einer bunten Welt von interessanten Zusatzfunktionen, die durch die Community hier bereitgestellt werden (Bild 2-2). Dies ist vielleicht auch ein Moment, um daran zu denken, was man für diese beeindruckenden Geschenke später einmal zurückgeben kann.

### 2.2.1. Workbenches

Für Blechteile wählen wir aus der Addon-Liste die "Sheet Metal"-workbench von Shai Seger. Klickt man auf den Listeneintrag, so erscheint eine teils animierte Beschreibung des neuen Funktionsumfangs. Wenn man in diesem Fenster herunter scrollt, erscheinen noch eine Menge nützlicher Informationen und Quellenangaben für die Vertiefung des Themas. Durch Klicken des Buttons "Installieren" rechts oben im AddOn-Manager fügt FreeCAD die Erweiterung hinzu. Ein schöner Luxus!

### 2.2.2. Makros

Während die Installation der "Sheet Metal"-workbench quasi vollautomatisch abläuft, erfordert der Vorgang beim nächsten Zusatz eine kleine, zusätzliche Maßnahme. Diese ist auch in der online-Beschreibung von BoltsFC im AddOn-Manager nachzulesen.

Wir klicken, falls nicht schon geschehen, den "Zurück"-Button im AddOn-Manager (Linkspfeil, links oben), um zurück zur Hauptauswahl zu gelangen und wählen "BoltsFC". Im nächsten Schritt klicken wir auf den Button "Installieren".

Um BoltsFC sinnvoll zu nutzen, muss noch der steuernde Makro manuell installiert werden. Um ihn zu finden, aktiviert man im Dateimanager die Anzeige von versteckten Dateien, navigiert zu "\\home\username\.local\share\FreeCAD\Mod\BOLTSFC" und findet dort die Datei "start\_bolts.FCMacro". Diese kopiert man in das Verzeichnis "\\home\username\.local\share\FreeCAD\Macro\.

Bei Windows®-Systemen schlägt die Installation von BoltsFC derzeit ohne weitere Eingriffe fehl. Man könnte alternativ zu BoltsFC auch die "Fasteners"-workbench installieren und benutzen [FRE 2023].

### 2.2.3. Zusatzfunktionen starten

Während installierte Arbeitsbereiche wie z.B. die gerade installierte "Sheet Metal"-workbench sich aus der bereits beschriebenen Combo-Box (Bild 2-1) aufrufen lassen, wird BoltsFC durch Aufruf des dazugehörigen Makros gestartet. Diesen findet man im Hauptmenü unter "Makro | Aktuelle Makros" .

## 2.3. Arbeitsbereiche und Kontextmenüs

Die große Vielfalt der Funktionen in FreeCAD erfordert diese Einteilung in Arbeitsbereiche, der zugrunde liegt, ausgewählte Menüs und zugehörige Funktionen kontextabhängig anzuzeigen oder auszublenden – FreeCAD wäre sonst zu unübersichtlich und auch gar nicht mehr praktisch benutzbar. Daher ist es immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen, welcher Arbeitsbereich gerade angewählt ist. Findet man eine Funktion oder ein "Menü"-Icon einmal nicht wieder, so kann dies an der gewählten Arbeitsbereichs-Einstellung liegen. Manche Arbeitsbereiche sind nicht kompatibel, aber es sollte nur selten nötig sein, zwischen diesen Arbeitsbereichen hin- und herzuwechseln.

Das Konzept der Arbeitsbereiche kann anfangs frustrierend sein (wenn man z.B. nach ausgeblendeten Funktionen sucht), nach kurzer Eingewöhnungsphase wird die Arbeit damit aber schnell flüssig.

### 2.4. Automatisches Umschalten des Arbeitsbereiches

Nur einige Arbeitsbereiche werden automatisch angewählt. Dazu zählt z.B. der Arbeitsbereich "Part Design", welcher vorgewählt wird, wenn man in der Baumansicht des Projektes ein blaues "Körper"-Icon doppelklickt, um es zu aktivieren.

Auch der Sketcher-Arbeitsbereich wird automatisch gewählt, wenn man z.B. im Arbeitsbereich "Part Design" das Icon "Sketcher" klickt oder in der Baumansicht eine Skizze durch Doppelklick öffnet. Diese durch angewählte Aufgaben gesteuerten Umschaltungen folgen aber in nachvollziehbarer Weise dem Benutzerwunsch, so dass dabei keine Irritationen über eventuell nicht mehr sichtbare Icons oder Einträge im (Kontext-) Menü entstehen.

## 2.5. Die Baumansicht

In der Combo-Ansicht auf der linken Seite (Bild 2-3) findet man unter dem Reiter "Modell" eine Abbildung der Objekthierarchie in Form der Baumansicht. Die Std-Part-Container sind dabei gelb, die Körper erzeugter 3D-Geometrie blau gefärbt.






Bild 2-3

Jedes komplexere Objekt lässt sich erweitern, um die enthaltenen Komponenten zu inspizieren. Im Baumstrukturzweig eines Körpers sind alle Einträge ausgegraut, die nicht sichtbar sind (Bild 2-3, Baumansicht). Grundsätzlich kann man alle Objekte in der Baumstruktur sichtbar machen oder ausblenden, wenn man den entsprechenden Eintrag durch Mausklick markiert und die Leertaste betätigt. Dabei reagiert FreeCAD unterschiedlich, je nachdem um welche Objektkategorie es sich handelt. Skizzen (sketches), Referenzebenen (datum planes) oder andere Referenzobjekte lassen sich, wie intuitiv erwartet, einfach sichtbar machen oder ausblenden. Anders verhält es sich mit erzeugten Geometrien. Die im jeweils letzten Konstruktionsschritt erzeugte Geometrie eines Körpers (englisch: tip) wird grau, wenn man einen früheren Zustand des Körpers mit der Leertaste sichtbar macht. Damit tritt man in der 3D-Ansicht eine Zeitreise in die Entstehung des entsprechenden Körpers an – alle später eingefügten Details werden ausgeblendet. Ist man mit z.B. einer Änderung an einem früheren Detail fertig, sollte man wieder den letzten Konstruktionszustand (tip) sichtbar machen (den tip anklicken und Leertaste drücken) – sonst können, wenn bereits geleistete Arbeit scheinbar verschwindet, unübersichtliche und frustrierende Situationen entstehen.

## 2.6. Das Ausgabefenster

Das Ausgabefenster befindet sich ganz unten. Dort werden Fehlermeldungen und Warnungen angezeigt. Warnungen können beispielsweise auftreten, wenn man versucht, über Namensraumgrenzen (scope) von Objekten hinweg Beziehungen festzulegen. Obwohl das manchmal durchaus funktionieren kann (die Assoziativität wird erreicht), ist es aber eine gute Praxis, den Warnungen nachzugehen und die Ursachen zu beheben. Während Fehlermeldungen in oranger Farbe ausgegeben werden, erschienen Fehlermeldungen in Rot. Manche Fehlermeldungen ergeben sich temporär – zum Beispiel hat man ein Maß nur kurz

als Zahl eingetippt, ohne die Einheit anzugeben (bei der praktischen Arbeit ist das fast immer der Fall). Die fehlende Einheit wird -nach Fehlermeldung- dann von FreeCAD automatisch wieder hinzugefügt.

Durch Rechtsklicken auf das Ausgabefenster und die Auswahl von "Löschen" aus dem Kontextmenü kann man das Fenster leeren. Danach sollte man durch eine neue Berechnung feststellen, ob der Fehler immer noch angezeigt wird. Aber Vorsicht – die fraglichen Objekte sollten in der Baumannsicht vorher rechts angeklickt und durch die Auswahl von "Zur Neuberechnung markieren" aus dem Kontextmenü als verdächtig bekannt gegeben werden. Sonst sieht nach Drücken von F5 erst alles korrekt aus, aber der gleiche Fehler erscheint später noch einmal – was sehr unübersichtlich sein kann.

## Kapitel 3 • Gliederung von Designs

Wenn man ein Design mit FreeCAD beginnt, ist es sinnvoll, sich gleich zu Anfang über eine Gliederung Gedanken zu machen. Dies verhindert, dass das Projekt durch zu viele Teile in derselben Hierarchiestufe der Baumansicht zu unübersichtlich wird. Zudem kann es eine Menge zusätzlicher Arbeit bedeuten, wenn man zunächst Komponenten mehrfach einsetzt (wie etwa eine ganze Reihe Distanzstücke) und erst später die Befestigungsschrauben einzeln ergänzt. Es geht dabei also nicht nur um eine ordentlich gestutzte Baumansicht, sondern auch darum, später ohne allzu repetitive Aufgaben zügig voranzukommen.

Weiterhin ist der strukturierende Gedanke "was gehört zu wem" nützlich, um die zusammengehörigen Objekte gemeinsam zu bewegen. Wenn sich später beim Verschieben eines Potentiometers gleichzeitig der Drehknopf, der Ausschnitt in der Frontplatte und die Gravur passend verschieben, ist dieser "Assoziativität" genannte Hochgenuss von unschätzbarem Wert, wie etwa bei gleichzeitiger Volumenoptimierung und der Anlage eines schönen, beeindruckenden Frontplattendesigns. Zudem wird auf diese Weise die Fehlerwahrscheinlichkeit minimiert, da bei der Aktualisierung nichts vergessen werden kann.

Für die nachträgliche Änderung der Gliederung gibt es natürlich auch Werkzeuge. Aber die Verschiebung von Objekten zwischen verschiedenen Std-Part-Containern kann dabei zu unerwarteten Nebeneffekten führen, z.B. durch das Zerbrechen von Referenzen an Namensbereichsgrenzen. Diese Überraschungen und ihre Vermeidung werden später, bei der Anlage komplexerer Konstruktionen noch genauer untersucht.


### 3.1. Std-Part-Container und Körper (Body)

Das Design eines Einzelteiles, aber auch das einer Baugruppe (assembly) sollte stets mit einem neuen Std-Part-Container beginnen. Diese Wahl erfolgt nicht automatisch durch FreeCAD. Es wäre auch möglich, aber weniger nützlich, gleich mit einem Körper-Objekt loszulegen (wenn etwa das gesamte Projekt nur aus einem einzigen Stück Material bestehen sollte). Die anfängliche Wahl des Std-Part-Containers mag zunächst willkürlich erscheinen. Der Sinn dahinter ist aber unter anderem, dass alle dem Std-Part-Container hinzugefügten Körper in sein übergeordnetes Koordinatensystem eingeordnet werden: In dieses werden die im weiteren Verlauf erzeugten Körper zunächst beziehungslos eingesetzt (sie sind dann ungebunden), anfangs auch ohne Verschiebungen oder Drehungen. Diese eingesetzte Position kann danach bei den Körpern durch Verändern der "Placement"-Parameter in der Eigenschaftsliste angepasst werden. Ein Bonbon ist dabei, dass man - nach Markieren des Eintrages in der Eigenschaftsliste - den entsprechenden Körper durch Drehen des Mausrades mit gleichzeitiger visueller Rückmeldung positionieren kann – fast so gut wie anfassen!

Jeder Körper kann nur aus einem einzigen, zusammenhängenden Stück Material bestehen. Durch die Möglichkeit, ein Teil im Std-Part-Container aus mehreren Körpern zusammen zu setzen, bedeutet dies keine Einschränkung, sondern ermöglicht eine sinnvolle Strukturierung. Bei der Anlage von Ausschnitten muss aber man darauf achten, dass der aktuell bearbeitete Körper durch die Operation nicht in mehrere Materialstücke zerfällt – das würde zu einer Fehlermeldung führen. Hat man das Teil schließlich fertig entwickelt, kann man es einfach durch Kopieren und Einfügen seines Std-Part-Containers in eine andere Baugruppe


einfügen. Die lokal definierten Beziehungen ("Attachment"-Parameter) oder die Positionen der nur eingesetzten Objekte ("Placement"-Parameter) innerhalb des Containers bleiben dabei erhalten. Sie können jederzeit durch Anwahl des betreffenden Körpers in der Baumansicht sowie der Editierung der Eigenschaftsliste aktualisiert werden (z.B. kann man auf diese Weise auch nachträglich die Position eines Knebelschalters umschalten oder den Zeigerknopf eines Potentiometers verdrehen).

### 3.2. Placement versus Attachment

Wie bereits angesprochen werden die einzelnen Körper in einem Std-Part-Containers zunächst nur in diesen eingesetzt. Die Positionen und Winkel dieser eingesetzten Objekte finden sich unter der Baumansicht im Eigenschaftsbereich, in der Zeile "Placement", die man durch Anklicken, sowie Klicken des dann erscheinenden  -Buttons (auf der rechten Seite im angeklickten Eingabefeld) zur Bearbeitung in einem Aufgabenfenster öffnen kann.

Man kann aber auch eine Beziehung zwischen Körper und Container oder mehreren Körpern eines Containers herstellen, indem man zur "Part"-workbench wechselt, den Körper des zu platzierenden Formteils in der Baumansicht durch Anklicken markiert und den Menüpunkt "Part | Formteil | Platzierung" wählt. Dadurch wird links ein Aufgabenfenster geöffnet, in welchem man eine Beziehung definieren kann. Diese erscheint in der Eigenschaftsliste des Körpers als Attachment. Das Attachment übersteuert dabei das Placement, welches sich bei einer gültigen Beziehung daher nicht mehr verändern lässt.

Beim Festlegen der Beziehung lässt sich auch ein Platzierungsmodus wählen (z.B. "auf Ebene" oder "konzentrisch"). Diese Arbeitsweise gleicht dem Erstellen einer Baugruppe (assembly), nur sind die Elemente hier Körper und der Namensraum für Bezüge ist ohne weitere Maßnahmen auf den aktuellen Std-Part-Container beschränkt. Genau genommen sind die Namensräume der einzelnen Körper im Std-Part-Container bereits gegeneinander abgeschlossen. Mit Hilfe eines Referenzobjektes, dem Formbinder, kann man diese Grenze aber für bestimmte Bezüge öffnen. Dies wird in den folgenden Abschnitten noch genauer erläutert.

Später findet man die Eigenschaften zur Beziehung des Körpers in der Eigenschaftsliste unter "Support" (die Referenz, an die das Objekt angehängt ist, z.B. eine Ebene) und "Map Mode" (den Befestigungsmodus). Wenn man die Eigenschaftszeile "Map Mode" anklickt und den  -Button rechts im Eingabefeld dazu klickt, gelangt man zu einem Aufgabenfenster. Dort kann man alle Parameter variieren – sowohl eine neue Referenz wählen, als auch den Befestigungsmodus oder lateralen Versatz und Winkel einstellen.

Die Einbettung mehrerer Körper in einen Std-Part-Container kann sinnvoll sein, wenn man dem Teil z.B. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben gleich mit hinzufügt. Die beim Definieren einer Beziehung zusätzlich zur Verfügung stehenden Funktionen, z.B. das konzentrische Einfügen, erlaubt die schnelle und assoziative Platzierung von z.B. einer Unterlegscheibe direkt an der zugehörigen Montagebohrung oder Bauteilkante.

### 3.3. Assembly oder Std-Part-Container?

FreeCAD besitzt in der Version 0.20.1 noch keine offizielle "Assembly"-workbench. In einem Std-Part-Container können sich aber auch weitere Std-Part-Container befinden. Wenn man, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, die erwähnten Beziehungen zwischen den einzelnen Std-Part-Containern festlegt, verfügt man im Prinzip bereits über alle Möglichkeiten, die man zum Erstellen einer Montage (assembly) benötigt. In diesem Buch werden wir diesen Weg gehen. Im Ergebnis erhalten wir, dass die Arbeit immer wieder zu Std-Part-Containern führt, die ein Maximum an Kompatibilität bieten. Weitere Methoden zur Erstellung von Baugruppen werden im Kapitel 6 diskutiert.

### 3.4. Das topologische Benennungsproblem

Bei der Entwicklung von Teilen wird man früher oder später auf eine gravierende, aber beherrschbare Einschränkung von FreeCAD stoßen: Das Kernsystem nummeriert alle Facetten und Teilflächen der erzeugten 3D-Geometrie und eventuelle Veränderungen daran, wie z.B. das Löschen einer Verrundung, können eine Neunummerierung auslösen. Normalerweise würde man davon nichts merken, es sein denn, man hat ein Detail an z.B. eine bestimmte Facette der erzeugten 3D-Geometrie angehängt (etwa eine Bohrung an eine Stirnfläche). Nach der automatischen Neunummerierung "klebt" die Bohrung dann irgendwo oder kann gar nicht mehr dargestellt werden und eine Reihe von Fehlermeldungen erscheint. In solchen Fällen zerbricht die dargestellte Konstruktion und man muss einige Referenzen neu bestimmen, bis das Teil in alter Schönheit wieder auf dem Bildschirm erscheint. Solche Vorfälle sind überraschend, zeitraubend und frustrierend, aber man kann das Auftreten dieser tief im Inneren des Programms begründeten Erscheinung durch überlegtes Vorgehen weitgehend minimieren.

### 3.5. Skizzen und Referenzobjekte

Ein Weg aus der topologischen Benennungs-Misere ist die Festlegung von Referenzobjekten (datum objects). Die Beziehungen zu diesen Objekten wird durch die Neunummerierung nicht betroffen. Weiterhin kann man Referenzen ggf. auf Skizzen (sketches) oder Teile davon beziehen, die ebenfalls ihre durch uns gewählten Formen und Positionen behalten. Dieses Vorgehen ist etwas hakeliger als sich munter im 3D-Land von Facette zu Facette zu schwingen.

Die zusätzliche Mühe zahlt sich aber mehr als aus, wenn die festgelegten Positionen von Ebenen etwa wichtigen Konstruktionsparametern entsprechen, z.B. der Länge eines Distanzstückes. In diesem Falle genügt es später, durch die Veränderung nur dieses einen Parameters viele Varianten des Objektes herzustellen. Und nicht nur das – ist auch die Referenz weiterer Komponenten in einer späteren Baugruppe ordentlich auf diesen Parameter bezogen, bewegen sich wie von Geisterhand alle diese angehängten Komponenten bei Anpassung der (z.B.) Distanzstücklänge an ihren neuen Platz. Es ist offensichtlich, dass die so ermöglichte Assoziativität bei der Designoptimierung, wie etwa der Minimierung des Bauvolumens, eine wichtige Rolle spielen kann.

### 3.6. Weitere Strategien zur Vermeidung des topologischen Benennungsproblems

Nicht immer wird es möglich oder praktisch sein, ohne Beziehungen zu automatisch generierter Geometrie auszukommen. Eine pragmatische Strategie ist in diesem Falle, zunächst alle grundsätzlichen Formelemente eines Teils zu definieren, bis es erkennbar keinen Veränderungsbedarf mehr gibt, der über die geringfügige Anpassung von Bemaßungen hinausgeht. Dann - und erst dann - sollte man Verrundungen, Formschrägen und andere kosmetische Schönheitsmerkmale anbringen, da diese möglicherweise eine Vielzahl neuer Facetten erzeugen. Aber Vorsicht – führt z.B. die Anbringung einer großen Formschräge zum Wegfall einer früher definierten Einzelheit (auch nur in der Vorschau!), kann das Teil durch die derart ausgelöste Neunummerierung der Facetten eventuell sogar irreversibel zerbrechen. Nicht einmal das Klicken des "Undo"-Buttons führt dann zu einer sinnvollen Repräsentation des Teils zurück. In diesem Fall muss man die betroffenen Referenzen alle einzeln durchgehen und ggf. korrigieren, was frustrierend sein kann.

### 3.7. Vermeidung von repetitiver Arbeit durch Gliederung in Einzelteile

Aus den bereits beschriebenen Situationen folgt, dass es jedenfalls sinnvoll ist, eine Konstruktion in möglichst viele überschaubare Einzelteile zu untergliedern. Diese lassen sich in einfacher Weise gut und vollständig definieren, bevor man in die Sphäre größerer Baugruppen vorstößt. Solche Einzelteile, in separaten Dateien angelegt, können als wertvolle Ressource später immer wieder verwendet werden, was eine große Zeitersparnis bedeuten kann.

### 3.8. Immer mit dem Std-Part-Container beginnen

Wir starten eine neue FreeCAD-Datei mit dem Befehl "Datei | neu" und speichern diese unter einem aussagekräftigen Namen. Als erstes klicken wir dann im Arbeitsbereich "Part Design" das gelbe "Part" Icon (Bild 3-1). In der Baumansicht erscheint das gelbe Icon, dessen Titel wir durch Rechtsklicken und den Kontextmenübefehl "Umbenennen" in eine klingende Bezeichnung umwandeln (z.B. Neuteil XY komplett).




Bild 3-1

Es wäre auch möglich, direkt mit einem neuen Körper zu beginnen. Damit verbauen wir uns aber viele Möglichkeiten, unter anderem die, dem Teil besondere Darstellungsattribute hinzuzufügen. Beispielsweise sollte ein Schaltergehäuse aus schwarzem Kunststoff bestehen, eine bewegliche Schalterwippe aber rot und transparent erscheinen, die Kontakte wiederum metallisch glänzend.

Auch Operationen wie das Projizieren von Skizzen auf Flächen, zum Beispiel für Beschriftungen, erzeugen neue Körper-Objekte, die in den umgebenden Std-Part-Container eingebettet sein sollten, um später mit dem Teil gemeinsam eingefügt und bewegt werden zu können.

### 3.9. "Formbinder" und "Formbinder für Teilobjekte"

Wenn ein Projekt aus verschiedenen Std-Part-Containern zusammengesetzt wird, ergibt sich oft die Notwendigkeit, einige Teile in Abhängigkeit von den anderen zu verändern. Ein Beispiel für derart bildhauerische Arbeit wäre, dass in einer Frontplatte Ausschnitte für die hinzugefügten Anbauteile angebracht werden sollen. Für die Kommunikation solcher Einzelheiten über die Grenzen von Körpern und Std-Part-Containern hinweg gibt es den "Formbinder" (blaues Icon) und den "Formbinder für Teilobjekte" ("SubShapeBinder", grünes Icon).

### 3.9.1. Formbinder (blau)

Den Formbinder erzeugt man immer in einem aktivierten Körper. Hat man es vergessen, einen zu aktivieren, wird ein Auswahldialog dazu präsentiert. Eine angebotene Alternative ist dabei auch die Erzeugung eines neuen Körpers.

Ist die Auswahl entweder durch vorheriges Aktivieren oder durch Auswahl in der Liste gültig erfolgt, öffnet sich das Aufgabenfenster. In diesem gibt es zwei Kollektoren: "Objekt" und "Geometrie hinzufügen". Der jeweilige Kollektor wird erst durch Klicken des entsprechenden Buttons aktiviert – der Button färbt sich dann dunkelgrau. Danach muss in das Eingabefeld neben dem aktivierten Button geklickt werden (bzw. bei der Auswahl der Geometrie in die Liste darunter), bevor eine Auswahl stattfindet. Nach etwas anfänglicher Klickerei geht das flüssig.

Wählt man den Kollektor "Objekt", so können, durch Wechsel in die Baumansicht (Reiter "Modell"), z.B. Skizzen oder Referenzebenen ausgewählt werden. Nach der Rückkehr ins Aufgabenfenster (Reiter "Aufgaben") ist die Auswahl, wenn sie gültig war, bereits in das Eingabefeld eingetragen.

Wählt man den Kollektor "Geometrie hinzufügen", kann man in der 3D-Ansicht auch Kanten oder Flächen auswählen. In diesem Falle wird die Kante oder Facette in der Liste angezeigt, aber auch das Feld neben "Objekt" mit der Bezeichnung des zugehörigen Quellobjektes ausgefüllt. Man kann auch mehrere Kanten desselben Objektes zur Liste hinzufügen. Dazu muss jedes Mal vor der Auswahl der Button "Geometrie hinzufügen" erneut angeklickt werden. Wichtig: Man kann auch Einzelheiten einer eingeblendeten Skizze anklicken. Dies ist z.B. für die robuste Positionierung einzelner Schrauben von großem Nutzen.

Schließlich kann das Aufgabenfenster einfach mit dem "OK"-Button geschlossen werden. In diesem Buch benennen wir alle Objekte in der Baumansicht mit selbsterklärenden Bezeichnungen. Das ist auch für die Formbinder eine gute Praxis – insbesondere, wenn man nach Monaten noch verstehen will, was man früher einmal angelegt hat.

Ist man dennoch durcheinander gekommen, so kann man die Formbinder mit der Leertaste einblenden. Bringt man den Mauszeiger in der Baumansicht über den Eintrag des Formbinders, so wird dieser in der 3D-Ansicht hervorgehoben angezeigt. Der Formbinder folgt Änderungen des Quellobjektes nicht automatisch. Um dies zu erreichen, muss in der Eigenschaftsliste "Trace Support" auf "true" gesetzt werden.

### 3.9.2. Formbinder für Teilobjekt (grün)

Den grünen "Formbinder für Teilobjekt" kann man auch außerhalb von Körpern oder Std-Part-Containern erzeugen.

Die Auswahl der referenzierten Objekte erfolgt zunächst in der 3D-Ansicht (auch mehrere auf einmal, bei gedrückter STRG-Taste). Dann erst wird das grüne "Werkzeug"-Icon "Formbinder für Teilobjekt erstellen" angeklickt. Der grüne Formbinder erscheint im Baum entweder unter dem aktuell aktivierten Körper oder, wenn keiner aktiviert sein sollte, im Stamm der Baumansicht.



Der "Formbinder für Teilobjekt" kann auch Merkmale aus externen Dateien referenzieren – davon machen wir in diesem Buch aber keinen Gebrauch. Er ist stets aktiviert, daher besitzt er keine Eigenschaft namens "Trace Support".

Etwas Vorsicht ist geboten, wenn sich der "Formbinder für Teilobjekt" auf eine bestimmte Ebene (oder davon abgeleitete Referenzebenen) bezieht, wie z.B. die XY-Ebene eines Einzelteiles. Wird der "Formbinder für Teilobjekt" gemeinsam mit dem Std-Part-Container, in welchem er erzeugt wurde, später mit "Attachment"-Parametern an eine anders orientierte Ebene (z.B. XZ) angehängt, so behält der "Formbinder für Teilobjekt" auch global seine ursprüngliche Orientierung bei (also XY). Im Gegensatz dazu folgt der (blaue) "Formbinder" mit aktiviertem "Trace Support" auch solchen Transformationen, allerdings mit gelegentlichen Komplikationen, wie im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

### 3.9.3. Referenzen beim Einfügen von Std-Part-Containern

Im Begleitmaterial gibt es zu diesem Thema ein kleines Musterprojekt ("Testfrontplatte") mit zwei Kontrollleuchten (grün - SubFormbinder und blau -Formbinder), anhand dessen man die Wirkung verschieden definierter Referenzen untersuchen kann. Die Formbinder definieren bei den Leuchten die Lage der Befestigungsmuttern.

Der "Trace Support" beim blauen Formbinder ist sehr bequem. In einem Anbauteil kann man so Assoziativität z.B. einer Mutter mit einer Unterlegscheibe einfügen. Dann braucht man nur die Scheibe bei Anpassungen an ein Chassis zu verschieben, die Mutter folgt von alleine.

Fügt man aber einen so ausgestatteten Std-Part-Container aus einer anderen Datei mit cut-and-paste in eine Baugruppe ein, so zerbricht die Referenz mit den blauen Formbindern, und man erhält eine Fehlermeldung (Bild 3-2):




Bild 3-2

```
<Exception> Global placement cannot be calculated on recompute
Recompute failed! Please check report view.
```

Legt man die Assoziativität im einzufügenden Std-Part-Container aber mit einem "Formbinder für Teilobjekte" an, ergibt das keine Fehlermeldung.

Ein einfacher, und oft ausreichender Ausweg wäre, bei Anbauteilen auf Assoziativität ganz zu verzichten und alle zugehörigen Kleinteile nur eingesetzt zu belassen (also nicht mit "Formteil | Platzierung" anzuhängen). Dann muss man aber beim Einbau der Komponente in die Konstruktion alle diese Kleinteile einzeln, durch Editieren der "Placement"-Parameter, an ihren Platz bringen.

Ein weiterer Ausweg bei der Verwendung von blauen Formbindern wäre, nach Fertigstellung des Anbauteils die "Trace Support"-Eigenschaften der Formbinder auf "false" zu setzen. Dann sind aber die Positionen der Kleinteile im Anbauteil "eingefroren" (Bild 3-3).




Bild 3-3

Die Verwendung des grünen "Formbinder für Teilobjekte" vermeidet Fehler bei der globalen Berechnung der Koordinaten in der Baugruppe. Da er aber Reorientierungen des eingefügten Std-Part-Containers durch "Attachment" an vom ursprünglichen Teil abweichend orientierten Ebenen nicht folgt, ist im Einzelfall auszuprobieren, welche Möglichkeit zielführender funktioniert.

Es kann auch sinnvoll sein, die Referenzen der eingefügten Einzelteile im Rahmen der zusammengefügten Gesamtbaugruppe komplett neu anzulegen. Das bedeutet etwas Mehrarbeit. Zudem sind die Einzelteile dann weniger modular gekapselt - für das Herauskopieren von Teilen in eigene Dateien müssen die Referenzen wieder umdefiniert werden.

### 3.9.4. Referenzen nach dem Einfügen neu definieren

Als Beispiel für die Neudefinition der Bezüge in der Gesamtbaugruppe findet sich im Beigleitmaterial eine weitere Version des Testprojektes mit den zwei Leuchten – "Testfrontplatte Formbinder auf Rückseite".

Dort wurde versucht, die beiden Formbinder (grün und blau) auf die Rückseite des Frontblechs zu beziehen. Beim blauen Formbinder öffnet man dazu das Aufgabenfenster durch Doppelklick auf das Formbinder-Symbol in der Baumansicht, löscht die alten Bezeichnungen aus den Feldern "Objekt" und "Geometrie" heraus und wählt die neue Referenzebene aus dem Körper "Frontblech" durch Anklicken. Wiederum schlägt die Berechnung der globalen Koordinaten beim blauen Formbinder fehl, wenn man "Trace Support" auf "true" setzt.




Bild 3-4

Dies wird auch daran deutlich, dass die Mutter nicht mehr konzentrisch zum Leuchtengehäuse orientiert ist (Bild 3-4). Setzt man "Trace Support" auf "false", so folgt der Formbinder der Lage der Referenzebene nicht mehr; das Ergebnis ist leider auch nicht nützlich (Bild 3-5).




Bild 3-5

Den grünen Formbinder muss man löschen und neu erzeugen. Dazu das den Formbinder definierende Objekt (die Referenzebene im Körper "Frontplatte") durch Anklicken markieren und das grüne "Werkzeug"-Icon "Formbinder für Teilobjekt erstellen" anklicken.

Das Attachment der Befestigungsmutter ändert man mit deren Eigenschaft "Support" (meint hier Unterlage). Setzt man diese auf den neuen Formbinder, stellt man nun fest, dass es eine Fehlermeldung gibt:

```
PositionBySupport: TopoDS::Face
```

Der grüne "Formbinder für Teilobjekt" kann keinen Bezug auf ein unendliches Objekt (die Ebene) schaffen. Entweder man wählt nun ein begrenztes Objekt (z.B. die Skizze von "Pad" im Körper "Frontplatte") oder man erzeugt eine lokale Referenzebene im Std-Part-Container von "Kontrollleuchte grün" mit Bezug auf den "Formbinder für Teilobjekt" und bezieht die Befestigungsmutter auf diese lokale Referenzebene. In der Beispieldatei wurde die Skizze von "Pad" für den grünen Formbinder ausgewählt (Bild 3-6). Die Mutter folgt nun assoziativ der Unterseite der Frontplatte.




Bild 3-6

Bei der Neuanlage der Bezüge ist der grüne Formbinder also etwas komplizierter in der Handhabung, aber robuster gegenüber der Berechnung der globalen Koordinaten, solange die Orientierung (XYZ) der verschiedenen Objektebenen übereinstimmt. Später werden wir noch ein Beispiel behandeln, bei dem dies nicht der Fall ist.

## Kapitel 4 • Einzelteile anlegen – Erste Schritte

Nach der Beschreibung einiger Konzepte ist es jetzt an der Zeit, an Beispielen auszuprobieren, wie das alles in der Praxis funktionieren kann.

### 4.1. Wie viel Detailtreue ist wichtig?

Ein digitaler Messschieber ist nützlich, um von Komponenten die wesentlichen Maße abzunehmen. Das Studium von Datenblättern, soweit sie verfügbar sind, kann diese Phase abkürzen. Es ist pragmatisch, sich zu vergegenwärtigen, dass man später zusammen mit der Komponente einen Ausschnitt in z.B. einer Frontplatte definieren möchte. Dazu legt man den entsprechenden Gehäuseteil der Komponente gleich so an, dass dessen Außenmaße den Ausschnitt korrekt beschreiben (und nicht etwa das Teil selbst), also mit etwas Übermaß. Mit dieser oft nur geringfügigen Modifikation erhält man bei der Erzeugung des Frontplattenausschnitts durch Referenz auf die Komponentenkontur eine Spielpassung.

Weiterhin ist es wichtig, die Lage und Ausdehnung von Kontakten, Anschlüssen und anderen nach innen ragenden Einzelheiten korrekt wiederzugeben. Diese Teile können durchaus vereinfacht erscheinen. Sie erlauben dann immer noch eine Kollisionsanalyse. Zudem kann man so abschätzen, ob z.B. eine Verdrahtung des Teils möglich ist.

Auf der Außenseite eines Gerätes wäre zur Kollisionsprüfung oft nur die Außenkontur der Komponente nötig. Aber das richtige Vergnügen bei der Nutzung von FreeCAD ist natürlich auch, eine möglichst realistische und beeindruckende Darstellung des späteren Werkes herzustellen. Daher sollte man etwas Aufwand investieren und sich bei der Einarbeitung von augenschmeichelnden Details weitere Lerneffekte mit FreeCAD gönnen. Dieses Können wird sich später durch gesteigerte Geschwindigkeit und Ausdrucksform vielfach auszahlen. Zudem kann ein schönes Modell so richtig Appetit wecken und damit motivationssteigernd bei der Ausführung länglicher und arbeitsintensiver Projekte wirken.

### 4.2. Einfache Einzelteile

Ein einfaches Einzelteil kann beispielsweise ein Distanzstück sein. Es besteht nur aus einem einzigen Körper, nämlich einem extrudierten, runden Rohr. Solche Objekte kann man schnell anlegen und durch die Auswahl geeigneter Darstellungsattribute realistisch abbilden. Bei diesen Teilen kann man auch leicht entscheiden, ob das Design endgültig fertig gestellt ist. Nach Zuweisung einer Darstellung (z.B. Kunststoff, glänzend) und einer Farbe (z.B. schwarz) kann man das Distanzstück in einer schönen persönlichen Teilebibliothek speichern.

#### 4.2.1. Das einfache Distanzstück – Schritt für Schritt

##### 1. Vorbereitung

Sofern noch nicht geschehen, starten wir FreeCAD und wählen "Datei | neu" um das neue Teil zu starten. Als Arbeitsbereich wählen wir aus der Combo-Box "Part Design". In der Combo-Ansicht links erscheint der Reiter "Aufgaben". Dieses Aufgabenfenster (task window) ignorieren wir aber und wechseln durch Klicken des benachbarten Reiters "Modell" in der Combo-Ansicht links in die noch leere Baumansicht.




Bild 4-1

Durch Klicken des gelben "Part"-Icons aus dem Menü (Bild 4-1) erzeugen wir den Std-Part-Container. Dieser liefert in seiner Hierarchiestufe bereits das (ausgegraute) Koordinatensystem "Origin". Wir speichern die Datei mit dem Menüpunkt "Datei | speichern unter..." als "Distanzstück einfach" ab. Dem Std-Part-Container geben wir nach Rechtsklicken und der Auswahl "Umbenennen" im Kontextmenü den klingenden Namen "Distanzstück komplett". Dies wirkt in diesem Falle etwas übertrieben – besteht das Distanzstück doch nur aus einem einzigen Körper. Es ist aber praktisch, bei der Namensgebung gleich mehrere Körper mitzudenken. Beim Distanzstück könnten wir später, um bei der weiteren Verwendung Arbeit zu sparen, gleich noch Befestigungsschraube, Scheibe und Mutter mit in den Container packen.

Als letzte Vorbereitung aktivieren wir den Std-Part-Container "Distanzstück komplett" durch Doppelklicken (der Titel erscheint aktiviert in der Baumannsicht in Fettdruck) und wählen im Menü das blaue "Körper" (Body)-Icon. Den Körper benennen wir schließlich mit dem Kontextmenü (oder durch Markieren und Drücken von F2) in "Distanzstück" um. Bild 4-1 gibt bereits den Zustand des Hauptfensters nach diesen Vorbereitungen wieder.

**2.** Jetzt soll also das erste Teil entstehen. Dazu kann man den Querschnitt des Distanzstückes in Form einer Skizze definieren. Klickt man auf das Icon "Skizze erstellen" im Menü (Bild 4-1), werden die gerade ausgeblendeten Ebenen wieder angezeigt und es öffnet sich der Reiter "Aufgaben". Dort wählen wir, worauf skizziert werden soll. Wir wählen die XY-Plane001 und bestätigen mit dem Button "OK" ganz oben auf dem Formular (ggf. hochscrollen). Der Arbeitsbereich Sketcher öffnet sich. Damit verändert sich nicht nur die Auswahl an Icons im Menü, es erscheinen im Aufgabenfenster auch mehrere Bereiche, die sich im Laufe des Zeichnens füllen werden.




Bild 4-2

Die Arbeit mit dem Sketcher ist anfangs gewöhnungsbedürftig. Üblicherweise hat man seine Konstruktion im Kopf oft schon fertig. Eine Skizze muss aber vollständig bestimmt sein; nicht überbestimmt oder unterbestimmt. Manchmal fühlt man sich beim Erstellen von Einschränkungen etwas fremdbestimmt, da der Sketcher partout nicht kapieren will, was man gerade ausdrücken will. Zudem ist ein Ziel beim Zeichnen, Aufwand zu sparen und abkürzende Zeichenfunktionen zu benutzen, die möglichst viel bereits vollständig bestimmte Geometrie mitbringen.

Wir starten ganz einfach: Das Distanzstück wird nur durch zwei Kreise beschrieben. Wir verwenden die Funktion "Mittelpunkt und Punkt auf Kreisbogen" aus dem Menü (Bild 4-2). Der Cursor ändert die Form in ein kleines Kreuz. Der Ursprung des Koordinatensystems ist ein kleiner roter Punkt in der Mitte. Wenn wir den Cursor auf den Ursprung schieben, ändert dieser die Farbe und wird gelb. Dies bedeutet, dass der Mittelpunkt des Kreiswerkzeugs auf den Ursprung eingerastet ist; in diesem Falle wünschenswert, da es Arbeit für eine weitere Definition spart. Wir klicken einmal auf den Ursprung und ziehen den Kreis mit dem Cursor auf. Es ist keine besondere Mühe bei der Wahl des Durchmessers nötig. Nachdem der erste Kreis fertig gezeichnet ist (links klicken), bleibt das Kreiswerkzeug noch aktiv (kleines Symbol neben dem kreuzförmigen Cursor). Wir nutzen die Gelegenheit und zeichnen gleich noch den zweiten Kreis für das Loch im Distanzstück.

**3.** Im Aufgabenbereich hat sich die Liste "Elemente" mit den zwei Kreisen erweitert. Zusätzlich sind im Fenster "Einschränkungen" zwei Festlegungen (constraints) aufgetaucht (Bild 4-2). Das Einschränkungs-Symbol (quer liegendes Kreuz mit Punkt in der Mitte) steht für "Punkt auf Punkt" und bedeutet, dass die Mittelpunkte der beiden Kreise auf den Koordinatenursprung fixiert sind.



Die beiden Kreise sind zunächst noch weiß dargestellt. In der Liste "Ausgaben des Solvers" in der Combo-Ansicht finden wir die Meldung "Unterbestimmt: 2 Freiheitsgrade". Um die Elemente anzuzeigen, die noch Freiheitsgrade haben, kann man den Link "2 Freiheitsgrade" in der Meldungszeile anklicken. Die Verursacher erscheinen dann grün im Sketcher (die bereits vollständig bestimmten Elemente dagegen blassgrün). Die Kunst besteht nun darin, die Freiheitsgrade möglichst geschickt durch die richtige Anzahl von Bedingungen festzulegen. Bei unserer Skizze ist das einfach: Ein Kreis hat einen Ursprung (der ist bereits fixiert) und einen Radius (oder Durchmesser).

**4.** Um die Einschränkungen festzulegen, klicken wir rechts auf den ersten Kreis. Dieser färbt sich dunkelgrün, um anzuzeigen, woran gearbeitet wird. Im oberen Teil des Kontextmenüs erschienen die Einschränkungen mit roten Symbolen (Bild 4-3).




Bild 4-3

Wir wählen die Durchmesser-Einschränkung (Diameter Constraint). Ein Dialogfenster erscheint und wir können den Durchmesser angeben: 7 mm. Der 7 mm-Kreis bleibt jetzt dunkelgrün (auch wenn andere Teile der Skizze markiert werden) und zeigt uns damit an, dass er keinen Freiheitsgrad mehr aufweist. Diese Hilfestellung ist bei komplexeren Skizzen sehr nützlich.

In der gleichen Weise ändern wir den Durchmesser des zweiten Kreises (der Bohrung) in 3,5 mm. Der Erfolg erscheint gleich zweifach: Die Skizze leuchtet nun hellgrün und in der Meldungsliste des Löses steht in grün: "Vollständig bestimmt" (Bild 4-4).




Bild 4-4

Hat man sich bei der Eingabe des Durchmessers vertan, kann man dies durch Anklicken der entsprechenden Bedingung in der Liste "Einschränkungen" korrigieren. Ist alles korrekt, kann der Sketcher durch Klicken des "Schließen"-Buttons oben auf dem Aufgabenformular verlassen werden. Manchmal findet man den Knopf nicht wieder, weil die Listen sich zu stark ausgedehnt haben. Bald hat man sich daran gewöhnt, beim Sketcher wieder hochzuscrollen.

**5.** Im 3D-Anzeigebereich erscheint nun die Skizze. Um daraus das Distanzstück entstehen zu lassen, wählen wir nach Markieren der Skizze in der Baumansicht die Funktion "Aufpolsterung - Ausgewählte Skizze extrudieren" aus dem Menü (Bild 4-5).




Bild 4-5

Die 3D-Geometrie erscheint und das zugehörige Aufgabenfenster öffnet sich. Dort wählen wir für den Typ "Abmessung" und wählen darunter die Länge 10 mm. Die 3D-Geometrie erscheint bereits aktualisiert im Ausgabefenster (Bild 4-6).




Bild 4-6

Wir schließen das Aufgabenfenster mit dem "OK"-Button. Dies schaltet den Reiter der Combo-Ansicht zurück auf den Reiter "Modell". Wir können jetzt auch die Referenzebene "Länge Distanzstück" mit der Leertaste ausblenden.

**6.** In der 3D-Ansicht erscheint das neue Distanzstück noch in der Standardfarbe (Bild 4-7).




Bild 4-7

Durch Rechtsklick auf den Körper "Distanzstück" und die Auswahl "Darstellung" aus dem Kontextmenü bekommen wir einen neuen Aufgabenbereich angezeigt, in welchem wir Material und Farbe sowie auch die Transparenz ändern können (Bild 4-8).




Bild 4-8

Wir wählen "Kunststoff glänzend". Dies wählt die Farbe schwarz als Flächenfarbe vor, die wir aber auch nach Belieben ändern können (Dunkelgrau ist manchmal übersichtlicher). Nach Klicken des "Schließen"-Buttons, bei diesem Werkzeug unten auf dem Aufgabenbereich, erscheint in der 3D-Ansicht das Distanzstück, mit recht realistischem Glanz und Gloria (Bild 4-9). Wir speichern es mit <STRG-S>.




Bild 4-9

### 4.3. Farbwahl versus Darstellungsmodus

Die Darstellung von 3D-Geometrien erfolgt zunächst immer in der grauen Standard-Farbe. Wenn man etwas zusammenbaut, ist die farbliche Absetzung der Einzelteile meist schöner und realistischer, zudem wird die Darstellung übersichtlicher.

Klickt man dazu rechts auf einen tip im Baum eines Körpers, so erhält man im Kontextmenü auch den Eintrag "Legen Sie Farben fest" angeboten. Damit kann man einzelne Facetten des aktiven Körpers einfärben. Leider verschwinden diese Farben wieder, wenn man am Körper weitere Veränderungen vornimmt (sie erscheinen nur beim Einblenden des "gefärbten" Konstruktionszustandes mit der Leertaste wieder). Es ist daher sinnvoller, durch Gliederung der Konstruktion in verschiedene Körper die Möglichkeit zu schaffen, diese Einzelkörper mit persistenten, da fest mit dem gesamten Körper verbundenen, Darstellungsattributen zu versehen, wie wir es gerade für das Distanzstück im Abschnitt 4.2 unter Punkt 6 getan haben. Der Rechtsklick auf den Titel eines Körpers (Bild 4-8) liefert im Kontextmenü den bereits beschriebenen Eintrag "Darstellung". Hier gibt es interessante Voreinstellungen wie "Kunststoff, glänzend", "Chrom" oder "Messing", die sich in der Darstellung durch Reflexion und Farbton auszeichnen. Zudem kann der Transparenzgrad gewählt werden, so dass man z.B. die Kappen von Kontrollleuchten oder die Wippen von beleuchteten Wippschaltern beeindruckend realistisch wiedergeben kann.

### 4.4. Zusammengesetzte Einzelteile

Ein zusammengesetztes Einzelteil kann zum Beispiel der gerade erwähnte Wippschalter sein. Er besteht aus Schaltergehäuse, Wippe und Kontakten. Die Wippe trägt eine Beschriftung und sollte beweglich sein, um eine Schalterstellung darzustellen. Ist die Wippe

flach, kann die Beschriftung relativ leicht auf der Fläche der Wippe angebracht werden, mithilfe einer Skizze und einer sehr dünnen Extrusion. Ist die Wippe gekrümmt, wird es komplizierter. Die Projektion einer Fläche auf eine gekrümmte Oberfläche erzeugt einen eigenen Körper, so dass man die Wippe besser wieder in einen eigenen Std-Part-Container steckt, in welchem dann auch die Projektion mit aufgenommen wird. Hier wird der Vorteil des Std-Part-Containers offensichtlich: Alle Referenzen auf die Wippe erfolgen über das Koordinatensystem des eigenen Std-Part-Containers, so dass sich später Beschriftung und Wippe synchron bei der Vorgabe der Schalterstellung drehen lassen. Zwei Schalter dieser Art befinden sich zur Illustration der Vorgehensweise im Begleitmaterial.

#### 4.4.1. Befestigungselemente für das Distanzstück

Zunächst können wir aber mit einem einfacheren Beispiel starten, das wir bereits im Abschnitt 4.2.1 angefangen haben: Unser Distanzstück lässt sich gut zu einem zusammengesetzten Teil erweitern, indem man die Befestigungsschraube, die Unterlegscheibe und die Mutter gleich mit hinzufügt. Auf diese Weise können wir auch den Umgang mit der Erweiterung BoltsFC kennenlernen sowie das Setzen der Placement- oder Attachment-Parameter. Wir machen dabei zunächst absichtlich beim Festlegen der Beziehungen zwischen den Teilen einen Fehler.

1. Wir öffnen, falls noch nicht geschehen, die Datei "Distanzstück einfach.FCStd". Wir klicken rechts auf den Körper "Distanzstück" und wählen "Aktiven Körper umschalten" aus dem Kontextmenü. Dadurch wird der Körper sowie der Std-Part-Container aktiviert (Titel erscheinen in Fettdruck).
2. Im Hauptmenü wählen wir "Makro | Aktuelle Makros | start\_bolts". Auf der rechten Seite des Hauptfensters öffnet sich der "BOLTS Parts Selector".




Bild 4-10

- Wir wählen aus der Liste "Standard | DIN | DIN 7991 Hexagon socket counter-sunk head", also eine Senkkopfschraube, setzen den Durchmesser auf M3 (der ist bereits vorgewählt) und die Länge auf 16 mm (Bild 4-10). Dann klicken wir den Button "Add Part" unten im "BOLTS Parts Selector".
- Die Schraube erscheint in der 3D-Ansicht. In der Baumannsicht erkennt man aber, dass die Schraube noch nicht zum Std-Part-Container "Distanzstück komplett" gehört. Zudem ist die Oberfläche des Senkkopfes diskontinuierlich dargestellt (Bild 4-11).




Bild 4-11

Dies wird durch die Koinzidenz der Fläche mit der Stirnfläche des Distanzstückes verursacht, die Zuordnung der Fläche zu einer Komponente ist also nicht eindeutig. Um die Schraube dem Distanzstück zuzuordnen, ziehen wir sie auf die Zeile mit dem gelben Symbol des "Distanzstück komplett"-Std-Part-Containers.

- Danach erscheint die Schraube in der Baumannsicht als in "Distanzstück komplett" eingebetteter Körper (Bild 4-12). In der Eigenschaftsliste lediglich Parameter für das Placement angezeigt.




Bild 4-12

Der Körper ist also nur eingesetzt und hat noch keine Beziehungen zu anderen Teilen. Man kann die "Placement"-Parameter erweitern, zu Winkel, Achse und Position. Dazu in das Parameterfeld neben dem Eintrag "Z" klicken. Dort können wir die übliche Frontplatten- oder Chassis-Blechstärke eingeben. Man kann alle Parameter recht schön, nach Anklicken der betreffenden Eigenschaft, im Aufgabenfenster durch Rollen mit dem Mausrad justieren. So lassen sich später Schrauben und Muttern auch live "festziehen".

6. Die Position der Schraube ist noch unbefriedigend. Wenn man häufig mit 2 mm starkem Blech arbeitet, durch das die Schraube gesteckt wird, kann man sie gleich auf die richtige Position setzen. In diesem einfachen Fall gelingt das noch ohne die Festlegung von Beziehungen. Wir klicken einfach auf den Z-Parameter und rollen die Schraube mit der Maus um 2 mm zurück, oder tippen den Wert direkt in das zugehörige Eigenschaftsfeld ein (Bild 4-13)). Im Ergebnis steht die Schraube jetzt aus dem Distanzstück hervor. Sie benötigt keine besonders festgelegte Beziehung zum Distanzstück, da sie bei dessen Längenänderungen an ihrer Position bleibt (am Anfang des Distanzstückes, also dem Koordinatenursprung).






Bild 4-13

7. Aus dem "BOLTS Parts Selector" wählen wir "DIN | DIN12 | DIN125 A Plain washer, metric sizes" aus, in der Größe M3 (vorgewählt) und klicken den "Add Part"-Button. Die Unterlegscheibe erscheint in der 3D-Ansicht. Wir ziehen den Körper der Scheibe in der Baumansicht in den "Distanzstück komplett"-Container.
8. Man könnte jetzt wieder mit den "Placement"-Parametern dafür sorgen, dass die Unterlegscheibe an der richtigen Stelle erscheint. Besser ist es jedoch, eine Beziehung zwischen dem Distanzstück und der Unterlegscheibe zu bestimmen. Das eröffnet die nützliche Möglichkeit, später nur durch Ändern der Distanzstücklänge Varianten zu erzeugen, bei denen die Unterlegscheibe (und später die Mutter) gleich an der richtigen Stelle erscheinen. Um die Beziehung zu definieren, wechseln wir in die workbench "Part" (Bild 4-14, Ziffer 3).




Bild 4-14

9. In der Bauman sicht sollte vom vorigen Schritt "Plain washer DIN12A M3" noch angewählt sein, sonst durch Einfachklick markieren. Aus dem Hauptmenü wählen wir "Formteil | Positionierung" (Bild 4-14, Ziffer 4). Es erscheint ein Aufgabenbereich mit dem Titel "Anhang" (weil wir das Teil mit einer Beziehung "anhängen" wollen).




Bild 4-15

Der erste Selektor für Referenz 1, direkt unter dem Hinweis "nicht gebunden" ist bereits aktiviert (d.h. die Schaltfläche zeigt "Auswählen..." an). Wir klicken in das Eingabefeld daneben, das dadurch einen blauen Rand bekommt. In der 3D-Ansicht wählen wir jetzt eine Kante an der oberen Stirn-

fläche aus, z.B. außen (Bild 4-15). In der Auswahl für den Befestigungsmodus klicken wir auf "konzentrisch" (Bild 4-15, Ziffer 3). Dadurch rückt die Unterlegscheibe bereits ans Ende des Distanzstückes (Bild 4-16). Hier noch ein Hinweis, sollte das Auswählen der Referenz nicht auf Anhieb funktionieren (weil man vielleicht inzwischen woanders hin geklickt hat): Der Button für die entsprechende Referenz (hier: Referenz 1) muss dunkelgrau sein, und das Label darauf "Auswählen" lauten. Andernfalls den Button nochmals klicken. Weiterhin muss das Eingabefeld daneben durch Hineinklicken den Fokus haben, d.h. einen dunkelblauen Rand zeigen. Erst dann ist der Kollektor für die Referenz wieder aufnahmebereit.




Bild 4-16

10. Oft wird mit dem Distanzstück eine Leiterplatte befestigt. Wir geben bei "Versatz der Anhänge (in lokalen Koordinaten)" daher einen Versatz von 1,5 mm für die Platinenstärke in Z-Richtung ein. Mit der Enter-Taste schließt man den Aufgabenbereich. Will man dort verbleiben (um z.B. noch einen Drehwinkel einzugeben), klickt man einfach auf das nächste Eingabefeld, um die vorige Eingabe anzuschließen und die Darstellung zu aktualisieren.

Berechnet man jetzt durch Drücken von F5 alles einmal neu, erhält man im Ausgabefenster eine Warnung (Bild 4-16 unten):

"Part::Feature: Link(s) to object(s) 'Pad' go out of the allowed scope 'BOLTS\_part001'. Instead, the linked object(s) reside within 'Part Part'."

Es ist -nur- eine Warnung, deutet aber auf einen formalen Mangel der bestimmten Beziehung hin. Durch Auswahl von "Werkzeuge | Abhängigkeitsgraph" im Hauptmenü können wir die fehlerhafte Beziehung visualisieren (Bild 4-17).




Bild 4-17

Man erkennt im Abhängigkeitsgraphen, dass der Körper (Body "Distanzstück") in seinem eigenen Namensraum (scope) residiert. Der Pfeil für den mangelhaften Bezug der Unterlegscheibe auf das Distanzstück erscheint in roter Farbe.

Die Verletzung des Namensraums ist aber nur ein Nachteil dieser Beziehung, der zweite liegt im topologischen Benennungsproblem von FreeCAD. Wir beziehen uns auf die generierte 3D-Geometrie, nämlich die Facette der Stirnfläche. Sollten wir also das Distanzstück später verändern und die Facettennummerierung ändert sich, könnte die Unterlegscheibe unabsichtlich ganz woandershin rücken oder sich sogar mit einigen Fehlermeldungen ganz von der Bildfläche verabschieden.

Wir korrigieren das Problem daher am besten gleich richtig: Es wird ein gültiger Bezug benötigt. Dazu gibt es ein nützliches Objekt, den bereits im Kapitel 3 ausführlich besprochenen Formbinder, der diese Kommunikation über Körpergrenzen hinweg ermöglicht. Wir fahren fort:

11. Den Abhängigkeitsgraphen schließen und in die Modellansicht zurückkehren.
12. Um nicht wieder von generierten Facetten abzuhängen, zunächst eine Referenzebene bestimmen: Dazu den Körper "Distanzstück" durch Doppelklicken aktivieren (Titel in Fettdruck). Dann das Koordinatensystem "Origin..." erweitern und durch Anklicken die XY-Ebene darin markieren (Bild 4-18).




Bild 4-18

Durch Klicken des Menü-Icons "Bezugsebene erstellen" (Bild 4-18, Ziffer 2) öffnet sich das Aufgabenfenster, und die neue Ebene ist bereits im Modus "Ebene Fläche" an das Distanzstück angehängt (Bild 4-19). Im Panel darunter wählen wir für den Versatz in Z-Richtung 10 mm (die spätere Länge des Distanzstücks). Mit der Enter-Taste bestätigen und das Aufgabenfenster schließen.




Bild 4-19

13. In der Baumannsicht die neue Referenzebene (erscheint unten neu als "Datum-Plane") in "Länge Distanzstück" umbenennen (Bild 4-20). Klare Bezeichnungen sind später nützlich!




Bild 4-20

14. Nun muss die Länge des Distanzstückes mit dieser Ebene verknüpft werden. Dazu zweimal auf den letzten Zustand des Distanzstückes klicken (erschien als "Pad", um ihn zu bearbeiten. Für den Typ der Aufpolsterung "Bis zur Oberfläche" auswählen. Dadurch ist der Kollektor-Button "Select a face" bereits dunkelgrau. Falls nicht, den Button "Select a face" nochmals klicken. Im 3D-Fenster die noch sichtbare, gelbe Referenzebene anklicken. Im Eingabefeld neben dem Button "Select a face" erscheint nun "DatumPlane" (Bild 4-21). Den Aufgabenbereich durch Klicken des "OK"-Buttons schließen.






Bild 4-21

15. Den Körper des Distanzstückes in der Baumannsicht durch Doppelklicken aktivieren (Titel erscheint in Fettdruck). In der 3D-Ansicht eine Kante der Stirnfläche, z.B. die Außenkante, markieren. Danach das grüne Werkzeug "Formbinder für Teilobjekt erstellen" anklicken. Die Referenzebene "Länge Distanzstück" in der Baumannsicht mit der Leertaste ausblenden (Bild 4-22).






Bild 4-22

16. Den "Formbinder für Teilobjekt" (SubShapeBinder) in der Baumansicht in "Stirnfläche Distanzstück" umbenennen ("Länge Distanzstück" ist als Name bereits belegt).

Hier hätte auch der einfache (blaue) Formbinder verwendet werden können. So lange man sich im Kontext eines einzigen Std-Part-Containers befindet, funktioniert das einwandfrei. Wenn man aber den Std-Part-Container später per copy-and-paste in komplexere Konstruktionen einbetten möchte, schlägt die Berechnung der globalen Koordinaten fehl und lässt sich nicht so leicht reparieren. Der grüne "Formbinder für Teilobjekte" führt nicht zu diesen Problemen, daher wird er hier verwendet (s.a. Kapitel 3).

17. Um die Kommunikation mit den anderen Objekten zu ermöglichen, muss der Formbinder in der Baumansicht mit drag-and-drop in den Std-Part-Container "Distanzstück komplett" verschoben werden. Er erscheint jetzt auf derselben Hierarchiestufe wie die Schraube und die Unterlegscheibe (Bild 4-23).




Bild 4-23

18. Jetzt müssen wir noch die Beziehung der Scheibe reparieren. Dazu klicken wir einmal auf die Scheibe und dann auf das Eigenschaftsfeld "Support" (Bild 4-24).





Bild 4-24

Klicken auf den -Button rechts im Eingabefeld öffnet eine Liste. Dort ist noch eine Beziehung zum Objekt "Pad" blau unterlegt, die wir mit dem "Löschen" Button entfernen (Bild 4-25). Danach wählen wir den Formbinder "Stirnfläche Distanzstück" aus (Bild 4-26) und schließen die Liste mit "OK".




Bild 4-25





Bild 4-26

19. Im der Eigenschaftsliste der Unterlegscheibe klicken wir nun auf das Eingabefeld von "Map Mode" und den dadurch erscheinenden -Button. Es ist noch der Modus "konzentrisch" vorgewählt, der beim Bezug auf Ebenen keinen Sinn ergibt, was zu einer Fehlermeldung führt (Bild4-27).